

SPINE

C-spine

Oblique view

Position of Patient (擺位/姿勢)

1. 病人採直立的姿勢，轉動病人身體使得欲照側遠離偵測器並成 45° 。
2. 請病人將下巴抬高，與枕骨平行；並且要把肩膀放低。
3. 如擺位期間病人有晃動之虞，記得請病人雙腳張開並停止呼吸。

SID / Central Ray(距離/中心射線)

100cm / C4 高度(約莫男性喉結高度)

100cm / C4 高度向頭 $15^\circ \sim 20^\circ$ 射入(如果下巴無法抬高時)



Evaluation Criteria (評片標準)

1. 各個椎間孔應呈現張開狀態；並排列成一線於影像中心區。
2. 這檢查主要是觀察椎間孔的變化，所以必須抬高欲照側，才能將椎間孔顯露出來。
3. 下頷骨應盡量向前伸展不可與 C1、C2 重疊；枕骨不可與 C1 疊合。

